



| Pos | Part Number | Description | Additional Text | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6071010104430 | Rear wheel 5.0"X17" KPL. | | 1.00 |
| 2 | 60310013100 | distance sleeve rear wheel | | 1.00 |
| 3 | 0760305271 | Radial shaft seal 30X52X7 | | 1.00 |
| 4 | 0472052200 | CIRCLIP DIN0472-52X2 | | 1.00 |
| 5 | 0625062052 | Grooved ball bear. 6205-2RSHC3 | | 2.00 |
| 6 | 60010011000 | Bearing spacing tube L=124.8mm | | 1.00 |
| 7 | 60010015000 | Spacer ring 03 | | 1.00 |
| 8 | 61912033060 | Angle valve 8.3 mm for TPMS | | 1.00 |
| 9 | 61912133000 | Tire pressure sensor 315MHz | | 1.00 |
| 10 | 0900000501500S | Screw M5x15 for TPMS | | 1.00 |
| 11 | 59009062019 | SPECIAL SCREW M6X19 WS=8 10.9 | | 6.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 60142021100 | Phonic wheel ABS, rear | | 1.00 |
| 13 | 6031006000030 | BRAKE DISK REAR | | 1.00 |
| 14 | 54610459000 | Rubber damping block 91 | | 6.00 |
| 15 | 6011005004433 | SPROCKET SUPPORT CPL. BLACK | | 1.00 |
| 16 | 60110014000 | SPACER BUSH. SPR. SUPP. IN. 06 | | 1.00 |
| 17 | 0625060060 | BALL BEARING 6006 DDU2CG23S6NM | | 2.00 |
| 18 | 60110016000 | NILOS RING 6006AV | | 1.00 |
| 19 | 60110012000 | SPACER BUSH. SPROCKET SUPP. 06 | | 1.00 |
| 20 | 0980101253 | Hexag. nut DIN 980V M10X1.25 S | | 6.00 |
| 21 | 60010051042 | REAR SPROCKET 42-T 03 | | 1.00 |
| 22 | 60010052000 | SPROCKET SCREW M10X1,25 03 | | 6.00 |
| 23 | 61010086000 | Collar nut M25X1.5 WS=32 05 | | 1.00 |
| 24 | 60010084000 | Chain tension adjuster, right, | | 1.00 |
| 25 | 60310081244 | Wheel spindle, rear, cmpl. | | 1.00 |
| 26 | 60410165120 | Chain 525 SDZZ + rivet | rivet tool necessary | 1.00 |
| 27 | 60410066000 | MASTER LINK F.CHAIN 525 SDZZ | | 1.00 |
| 98 | SPAB17G421M120J | Drive set 1290 Adventure 2021 | | 0.00 |
| 99 | 60610015000 | wheel bearing repair kit | | 0.00 |