


| Pos | Part Number | Description | Additional Text | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61942031044 | ABS Modulator refill | | 1.00 |
| 2 | 61942033000 | Anti-rotation lock, ABS wires | | 1.00 |
| 3 | 61942040000 | Retaining bracket, ABS module | | 1.00 |
| 4 | 0025060126 | HH collar screw M6x12 TX30 | | 2.00 |
| 5 | 62142041000 | DAMP. COMPONENT ABS MODUL | | 3.00 |
| 6 | 61342041100 | Collar bushing 6,5x9x18x8.5 | | 3.00 |
| 7 | 0025060166 | HH collar screw M6x16 TX30 | | 3.00 |
| 8 | 61942003000 | Brake line rear master cylinde | | 1.00 |
| 9 | 61942104000 | Brake line, brake caliper, fro | | 1.00 |
| 10 | 61942101000 | Brake line, rear master cylind | | 1.00 |
| 11 | 61942102000 | Brake line, rear brake caliper | | 1.00 |
| 12 | 62113020100 | banjo bolt M10x1x19.5 | | 6.00 |
| 13 | 0603100141 | sealing ring DIN 7603 10x14x1 | ONLY FOR LC4 ADVENTURE | 16.00 |
| 15 | 61913046000 | Bracket for brake line M5 | | 2.00 |
| 16 | 0014050163 | HH COLLAR SCREW M 5X16 WS=6 | | 2.00 |
| 17 | 0985050003 | Self locking nut DIN 985 M5 | | 2.00 |
| 18 | 0025060106 | HH collar screw M6x10 TX30 | | 1.00 |
| 19 | 61942003070 | Bracket for brake line | | 1.00 |
| 20 | 0024060106 | HH COLLAR SCREW M6X10 TX30 | | 1.00 |
| 21 | 62513020000 | BLEEDER SCREW CPL. 05 | | 2.00 |
| 22 | 60342020000 | Phonic wheel ABS | | 1.00 |
| 23 | 60142021100 | Phonic wheel ABS, rear | | 1.00 |
| 24 | 76042125000 | ABS-SENSOR | | 2.00 |
| 25 | 014580060166 | Cap head bold ISO 14580 M6x16 | | 2.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 60111094100 | BAR SPACER 4/7 BLACK | | 4.00 |
| 27 | 76913047010 | spacer bracket D=6/8,5mm | | 1.00 |
| 28 | 61342046000 | Support ABS-pipe d7.5 | | 3.00 |