


| Pos | Part Number | Description | Additional Text | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63611075100 | Main wiring harness | | 1.00 |
| 2 | 61111057000 | RELAY CM1A-R-12V-H80 07 | | 5.00 |
| 3 | 75011087050 | RUBBER CASING FOR FUSE BOX | | 1.00 |
| 4 | 75011088010 | FUSE 10A 07 | | 0.00 |
| 5 | 61111018100 | Temperatur sensor | | 1.00 |
| 6 | C90711197000 | Ground wire tank/frame | | 1.00 |
| 7 | C90011096000 | mass cable starter-frame | | 1.00 |
| 8 | C90711097000 | mass cable starter-battery | | 1.00 |
| 9 | C90711059000 | Starter cable | | 1.00 |
| 10 | C90111076033 | Rear Harness cpl. | | 1.00 |
| 11 | C90711059050 | Battery cable | | 1.00 |
| 12 | C90711058010 | Protection cap starter relay | | 1.00 |
| 13 | 0738060101 | Oval head screw ISK ISO7380 M6 | | 2.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | C90711109030 | FUSE 30 A | | 2.00 |
| 15 | 76211058000 | Starter relay | | 1.00 |
| 18 | C90711060133 | Direct current horn cpl. | | 1.00 |
| 19 | 0024060106 | HH COLLAR SCREW M6X10 TX30 | | 1.00 |
| 20 | 60311034000 | VOLTAGE REGULATOR | | 1.00 |
| 21 | C0000250602000S | HH collar screw M6x20 TX30 | | 2.00 |
| 22 | C90711093045 | RUBBER CABLE TIE 45MM 03 | | 0.00 |
| 23 | C90011076140 | CABLE TIE 140/2,5MM BLACK | | 0.00 |
| 23 | C90711076250 | CABLE TIE 250/4,8MM BLACK | | 0.00 |
| 24 | C90711092000 | CABLE TIE W. SOCKET D=6,5 | | 1.00 |
| 25 | C0000250601200 | HH collar screw M6x12 TX30 | | 1.00 |
| 26 | 58411098100 | CONTACT WASHER M6 VSV-K6 | | 2.00 |
| 27 | C0000250601600 | HH collar screw M6x16 TX30 | | 1.00 |